


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КАМАЗжилбыт»

О. В. Шамилова



«30» апреля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта (здания, помещения и иное сооружение) и предоставляемых на нем услуг в сфере здравоохранения

г. Набережные Челны, 2024г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык», санаторий - профилакторий «КАМАЗ»
- 1.2. Адрес объекта: 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, поселок Ильичевский, зона отдыха ПАО "КАМАЗ", Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Общая площадь составляет 8 328,60 м² из них:
- Лечебный корпус, АПК - здание 2-х этажное, площадь 2 180,90 м²
 - Столовая - здание 2-х этажное, площадь 2 467,20 м²
 - Спальные корпуса № 3 и 4 - здания 2-х этажные, площадь 3 680,50 м²
 - Наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания:
- Лечебный корпус - 1983г.
 - Столовая – 1973г.
 - Спальные корпуса -1973г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Капитальный ремонт – 2006-2007, 2016 г.2023г., текущий ремонт - ежегодно.
- 1.6. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт»
- 1.7. Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.6
- 1.8. Основание для пользования объектом: право собственности
- 1.9. Форма собственности: Негосударственная (коммерческая), частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: республика Татарстан, Тукаевский район, п. Ильичевский
- 1.11. Вышестоящая организация: ПАО «КАМАЗ»
- 1.12. Адрес, телефон, e-mail вышестоящей организации: 423827 РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д. 2. тел.: 8 (800) 555-00-99, e-mail:callcentre@kamaz.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Оказание услуг
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Санаторно- курортные, оздоровительные, медицинские
- 2.3. Форма оказания услуг: Круглосуточное пребывание на объекте, в том числе проживание
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, с умственными нарушениями
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 272 койко/мест
- 2.7. Участие в исполнении ИПР совершеннолетнего инвалида: да, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от ж/д вокзала и автостанции курсирует автобус до СП «КАМАЗ» в день заезда/выезда.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта (от автостанции): 27 км.
- 3.2.2. Время движения: 40 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая - да, тактильная - нет, визуальная - да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: да, их обустройство для инвалидов на коляске: да
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	* Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
<i>Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:</i>		
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	А

5.	с нарушениями умственного развития	А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» «А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - Не организована доступность		

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2.	вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
6.	система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно ВНД – временно недоступно		

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, У), доступно условно (К, С) полностью избирательно (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2.	вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5.	санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6.	система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8.	все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания		

4.2. Период проведения работ: Запланирован текущий ремонт в 2024-2030г. в рамках исполнения Текущие работы по программе “Доступная среда 2024-2030гг.” (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (К, О, С, Г, У) – доступность всех зон и объектов полностью.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» апреля 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 3001 от «30» 04 2024 г.
3. Решения Комиссии _____ от «30» 04 2024 г.

Руководитель рабочей группы:

Управляющий ООК «Саулык» - Шакирова Наталья Геннадьевна

Члены рабочей группы:

Верещагина Эльза Леонидовна – Начальник отдела РиПУ

Валеева Эльмира Гаязовна – заместитель управляющего по медицинской части

Эксперт (реестр экспертов ЭТ-03-17-00-117) по обеспечению доступной среды для инвалидов и МГН г. Набережные Челны
- Натифов Александр Даирович



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КАМАЗжилбыт»

О. В. Шамилова




« 30 » 04

2024 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык», санаторий - профилакторий «КАМАЗ»

1.2. Адрес объекта: 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, п.Ильичевский, зона отдыха ПАО "КАМАЗ", Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык»

1.3. Сведения о размещении объекта:

Общая площадь составляет 8 328,60 м² из них:

- Лечебный корпус, АПК - здание 2-х этажное, площадь 2 180,90 м²
- Столовая - здание 2-х этажное, площадь 2 467,20 м²
- Спальные корпуса № 3 и 4 - здания 2-х этажные, площадь 3 680,50 м²
- Наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания:

- Лечебный корпус - 1983г.
- Столовая – 1973г.
- Спальные корпуса -1973г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Капитальный ремонт – 2006-2007, 2016 г.2023г., текущий ремонт - ежегодно.

1.6. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт»

1.7. Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.6

1.8. Основание для пользования объектом: право собственности

1.9. Форма собственности: Негосударственная (коммерческая), частная

1.10. Территориальная принадлежность: Республика Татарстан, Тукаевский район, п. Ильичевский

1.11. Вышестоящая организация: ПАО «КАМАЗ»

1.12. Адрес, телефон, e-mail вышестоящей организации: 423827 РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д 2. тел.: 8 (800) 555-00-99 e-mail:callcentre@kamaz.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Оказание услуг
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Санаторно- курортные, оздоровительные, медицинские
- 2.3. Форма оказания услуг: Круглосуточное пребывание на объекте, в том числе проживание
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, с умственными нарушениями
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 272 койко/мест;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР совершеннолетнего инвалида: да, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от ж/д вокзала и автостанции курсирует автобус до СП «КАМАЗ» в день заезда/выезда.
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта (от автостанции) : 27 км.
 - 3.2.2. Время движения: 40 минут
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, сигнализацией, таймером: нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая - да, тактильная - нет, визуальная - да
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: да, их обустройство для инвалидов на коляске: да
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	* Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
<i>Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:</i>		
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	А

5.	с нарушениями умственного развития	А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» «А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - Не организована доступность		

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2.	вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
6.	система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно ВНД – временно недоступно		

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, У), доступно условно (К, С) полностью избирательно (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2.	вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5.	санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6.	система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8.	все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания		

4.2. Период проведения работ: Запланирован текущий ремонт в 2024-2030г. в рамках исполнения Текущие работы по программе “Доступная среда 2024-2030гг.” (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (К, О, С, Г, У) – доступность всех зон и объектов полностью.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____


4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____
(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КАМАЗжилбыт»



О. В. Шамилова

«30» 04 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык», санаторий - профилакторий «КАМАЗ»

1.2. Адрес объекта: 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, п.Ильичевский, зона отдыха ПАО "КАМАЗ", Оздоровительно-образовательный комплекс «Саулык»

1.3. Сведения о размещении объекта:

Общая площадь составляет 8 328,60 м² из них:

- Лечебный корпус, АПК - здание 2-х этажное, площадь 2 180,90 м²
- Столовая - здание 2-х этажное, площадь 2 467,20 м²
- Спальные корпуса № 3 и 4 - здания 2-х этажные, площадь 3 680,50 м²
- Наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания:

- Лечебный корпус - 1983г.
- Столовая – 1973г.
- Спальные корпуса -1973г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Капитальный ремонт – 2006-2007, 2016 г.2023г., текущий ремонт - ежегодно.

1.6. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт»

1.7. Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.6

1.8. Основание для пользования объектом: право собственности

1.9. Форма собственности: Негосударственная (коммерческая), частная

1.10. Территориальная принадлежность: Республика Татарстан, Тукаевский район, п. Ильичевский

1.11. Вышестоящая организация: ПАО «КАМАЗ»

1.12. Адрес, телефон, e-mail вышестоящей организации: 423827 РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д 2. тел.: 8 (800) 555-00-99 e-mail:callcentre@kamaz.org

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: Оказание услуг 2.2. Виды оказываемых услуг: Санаторно- курортные, оздоровительные, медицинские
- 2.3. Форма оказания услуг: Круглосуточное пребывание на объекте, в том числе проживание
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, с умственными нарушениями
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 272 койко/мест;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР совершеннолетнего инвалида: да, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от ж/д вокзала и автостанции курсирует автобус до СП «КАМАЗ» в день заезда/выезда.
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта (от автостанции): 27 км.
- 3.2.2. Время движения: 40 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая - да, тактильная - нет, визуальная - да
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: да, их обустройство для инвалидов на коляске: да
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	* Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
<i>Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:</i>		
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
3.	с нарушениями зрения	ДУ
4.	с нарушениями слуха	А

5.	с нарушениями умственного развития	А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» «А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения «ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - Не организована доступность		

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2.	вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
6.	система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно ВНД – временно недоступно		

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, У), доступно условно (К, С) полностью избирательно (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий, капитальный)
2.	вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3.	путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4.	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5.	санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6.	система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий, капитальный)
7.	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий, капитальный)
8.	все зоны и участки	ремонт (текущий, капитальный)
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания		

4.2. Период проведения работ: Запланирован текущий ремонт в 2024-2030г. в рамках исполнения Текущие работы по программе “Доступная среда 2024-2030гг.” (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (К, О, С, Г, У) – доступность всех зон и объектов полностью.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 73 фотографии на 15 л.

Позэтажные планы _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Управляющий ООК «Саулык» - Шакирова Наталья Геннадьевна

Члены рабочей группы:

Верещагина Эльза Леонидовна – Начальник отдела РиПУ

Валеева Эльмира Гаязовна – заместитель управляющего по медицинской части

Эксперт (реестр экспертов ЭТ-03-17-00-117) по обеспечению доступной среды для инвалидов и МГН г. Набережные Челны
- Натифов Александр Даирович



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от « 30 » 04 20 24 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
1.1	вход (входы) на территорию	есть	2	Соответствует п. 5 СП59	Все		
1.2	путь (пути) движения на территории	есть	1	Соответствует п.5 (п.5.1.10) СП 59	Все		
1.3	лестница (наружная)	есть	3	п. 5.1.12 (СП59)	Все	маркировка крайних ступенек выделить фактурой или контрастным цветом	Текущий ремонт
1.4	пандус (наружный)	есть	4	п.5.1.12 (СП59)	(К, О)	угол пандуса не соответствует	Реконструкция
1.5	автостоянка и парковка	есть	5	Соответствует п. 5.2 СП 59	(К, О, Г, У)		
	общие требования к зоне			Не приспособлено	Все	1. маркировка крайних ступенек выделить фактурой или контрастным цветом 2. угол пандуса не соответствует	1.Текущий ремонт 2.Реконструкция

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	1	Обустройство территории согласно пп. 4.1- 4.2(СП59.13330.2020)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
2.1	лестница (наружная)	есть	3	п. 5.1.12 СП59 п. 6.2.11 СП59	(К, С, О)	маркировка крайних ступенек выделить фактурой или контрастным цветом	Текущий ремонт
2.2	пандус (наружный)	есть	4	5.1.12. СП 59	(К, О)	(угол наклона 10%, ссылка на п. СП 59)	реконструкция
2.3	входная площадка (перед дверью)	есть	6	Соответствует п.6.1.5 СП59	Все		
2.4	дверь (входная)	есть	6	Соответствует п.6.1.5 СП59	Все		
2.5	тамбур	есть	7	Соответствует п.6.1.5 СП59	Все		
	общие требования к зоне			Не приспособлено п. 5.1.12 СП59 п. 6.2.11 СП59	Все	1. маркировка крайних ступенек выделить фактурой или контрастным цветом 2. угол наклона 10%	1. Текущий ремонт 2. Реконструкция

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
вход в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	6	1. Маркировка крайних ступенек выделить фактурой или контрастным цветом. 2. Угол пандуса 10%

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
3.1.	коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	Приспособлено п.6.2. СП 59	Все		Текущий ремонт
3.2.	лестница (внутри здания)	есть	3	Не Приспособлено П.6.2. СП 59	(О, С, Г, У)	Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875 2.п.	Текущий ремонт
3.3.	пандус (внутри здания)	есть	4	Не Приспособлено п.6.2. СП 59	(К, О, С)	Уклон пандуса не должен превышать 5%	Капитальный ремонт
3.4.	лифт пассажирский (или подъемник)	есть	8	Приспособлено П.6.2.17, 6.2.18	Все		
3.5.	дверь	есть	11	Не приспособлено п.6.2.3 СП59	Все	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели шириной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.	Текущий ремонт
3.6.	пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	Не приспособлено п.6.2.29	Все	Отсутствует маркировка ступенек	Текущий ремонт

общие требования к зоне			Не Приспособл ено П.6.2., 6.2.3., 6.2.17., 6.2.18 СП 59		1. Отсутствует маркировка ступенек 2. Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели шириной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. 3. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875 2.п. 4. Уклон пандуса не должен превышать 5%	Текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	---	----------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
пути движения внутри здания	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	10	1.Маркировка тактильной разметки. 2.Капитальный ремонт внутреннего пандуса

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I. – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
4.1.	кабинетная форма обслуживания	есть	11	Приспособлено СП 59	Все		Текущий ремонт
4.2.	зальная форма обслуживания	есть	12	Приспособлено СП 59	Все		
4.3.	прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4.	форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5.	кабина индивидуального обслуживания	да	11				
	общие требования к зоне			Приспособлено	Все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
зона обслуживания граждан	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)	11 и 7	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I. – зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
Зона обслуживания граждан	есть	11	В некоторых кабинетах высота порога превышает 0,014 м.	Все	В некоторых кабинетах высота порога превышает 0,014 м.	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания граждан	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	11	В некоторых кабинетах высота порога превышает 0,014 м.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Санитарно-гигиенических помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категории)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	13	Соответствует п. 6.3.3 СП59	Все		
5.2.	Душевая комната	есть	13	Соответствует п. 6.3.3 СП59	Все		
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (К, С, О, Г, У)	13	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	14	соответствует п.6.5.1. СП59	Все	имеются визуальные средства для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	есть	15	соответствует п.6.5.1. СП59	ДП-В (К, С, О, У)		
6.3.	Тактильные средства	есть	16	соответствует нормативам	только слепые	имеются тактильные разметки	
	общие требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДП-В	14	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Руководитель рабочей группы:

Управляющий ООК «Саулык» - Шакирова Наталья Геннадьевна

Члены рабочей группы:

Верещагина Эльза Леонидовна – Начальник отдела РиПУ

Валеева Эльмира Гаязовна – заместитель управляющего по медицинской части


Эксперт (реестр экспертов ЭТ-03-17-00-117) по обеспечению доступной среды для инвалидов и МГН г. Набережные Челны
- Натифов Александр Даирович



Территория, прилегающая к зданию

№
фото


1



Вход (входы) на территорию

№
фото

2



Лестница (наружная)

№
фото


3



Пандус (наружный, внутри здания)

№
фото

4



Автостоянка и парковка

№
фото

5



Входная площадка (перед дверью), Дверь (входная)

№
фото

6



Тамбур, Вход в здание, Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

№
фото


7



Лифт пассажирский (или подъемник)

№
фото

8



Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)

№
фото

9



Пути движения внутри здания

№
фото

10



Кабинетная форма обслуживания

№
фото

11

с



Зальная, прилавочная форма обслуживания

№
фото



12



Туалетная, душевая комната

№
фото

13



Визуальные средства

№
фото

14



Акустические средства

№
фото

15



Тактильные Средства

№
фото

16



Уличные тренажеры

№
фото

17

